

ワイドワット ウィンカーリレー

SUZUKI


車種	年式	品番
GSX1400	01~07	No.090012-WR
GSX1300R ハヤブサ	08~	No.090012-WR
GSX1300R ハヤブサ	~07	No.090012-WR
B-KING		No.090012-WR
バンディット1250/S	07~08	No.090012-WR
バンディット1200		No.090012-WR
イナズマ1200	98~99	No.090012-WR
GSF1200/S		No.090012-WR
GSX1100S カタナ		No.090012-WR
GSX-R1100	01~08	No.090012-WR
SV1000		No.090012-WR
TL1000S	97~99	No.090012-WR
V-STROM		No.090012-WR
RF900R		No.090012-WR
GSX-R750	04~05	No.090012-WR
GSX-R750	99~03	No.090012-WR
GSX-R750	95	No.090012-WR
GSF750	96	No.090012-WR
GSX750S		-
SV650		No.090012-WR
GSX-R600	04~05	No.090012-WR
GSX-R600	97~03	No.090012-WR
DL650		No.090012-WR
インパルス/TypeS	94~07	No.090012-WR
イナズマ400	97~01	No.090012-WR
バンディット400/V		No.090012-WR
GSX400S		-
GSX-R400		No.090012-WR
GSR400		No.090012-WR
グラディウス		No.090012-WR
RF400		-
DR-Z400S	00~08	No.090012-WR
SV400		No.090012-WR
グース350		No.090012-WR
グース250		No.090012-WR
GSX250S カタナ	91	No.090012-WR
GSX250FX		No.090012-WR
RGV250γ		No.090012-WR
ウルフ250		-
コブラ250		-
ポルティー		No.090012-WR
ST250		No.090012-WR
グラストラッカー-/BIGBOY	00~07	No.090012-WR
バンバン	03~05	No.090012-WR

リスト内の適合品番のあるスズキ車は全て、
ウィンカーリレー取り出し3Pカプラー
【090010-SU】の併用が必要です。

年式・モデルによって異なる場合があります車両にてご確認下さい。
この適合表はリレーの接続形状の適合表です。
4つ全てのウィンカーをLEDにした場合
車両によってはウィンカーインジケーターが誤作動を起こす事があります。
その場合、インジケータースタビライザー【No.090010-IS】の併用
またはインジケーターランプの取り外しが必要になります。

KAWASAKI

車種	年式	品番
ZZ-R1400		No.090010-WR
ZZ-R1200		No.090010-WR
ZX-12R		No.090010-WR
ZRX1200 DAEG		No.090010-WR
ZRX1200		No.090010-WR
ZRX1100		No.090010-WR
ZZ-R1100		No.090010-WR
GPZ1100		No.090010-WR
ZEPHYR1100/RS	95~06	No.090010-WR
ZEPHYR1100	92~94	No.090013-WR
ZX-10R	08~09	No.090010-WR
ZX-10R	06~07	No.090010-WR
ZX-10R	04~05	No.090010-WR
Z1000	07~09	No.090013-WR
Z1000	03~06	No.090010-WR
GPZ900R		No.090013-WR
ZX-9R	02~03	No.090010-WR
ZX-9R	00~01	No.090010-WR
ZX-9R	98~99	No.090010-WR
Z750	07~10	No.090010-WR
Z750	04~06	No.090010-WR
GPZ750R		-
ZXR750		-
ZX-7R		No.090010-WR
ZR-7/S		No.090010-WR
ZEPHYR750/RS	96~06	No.090010-WR
ZEPHYR750	95	No.090010-WR
ZEPHYR750	94	No.090013-WR
ZEPHYR750	91~93	No.090013-WR
W650		No.090010-WR
ZX-6R	05~10	No.090013-WR
ZX-6R	00~04	No.090010-WR
ER-6n/f	09~10	No.090010-WR
ER-6n/f	06~08	-
ZZ-R400	95~06	No.090010-WR
ZZ-R400	93~94	No.090013-WR
ZZ-R400	90~92	No.090013-WR
ZEPHYR400	93~	No.090013-WR
ZEPHYR400	91~92	No.090013-WR
ZEPHYR400	~90	No.090013-WR
ZEPHYR X	96~08	No.090010-WR
ZRX400/「	98~	No.090010-WR
ZRX400/「	94~97	No.090013-WR
W400		No.090010-WR
KLE400		No.090013-WR
Ninja250R		No.090013-WR
250TR		No.090010-WR
エストレア		No.090010-WR
パリオス「	97~07	No.090010-WR
パリオス	94~96	No.090010-WR
パリオス	91~93	No.090010-WR
ZZ-R250	94~07	No.090010-WR
ZZ-R250	90~93	No.090010-WR
KLX250	98~10	No.090010-WR
D-TRACKER		No.090010-WR
スーパーシェルバ		No.090010-WR
KLE250		No.090010-WR



**SUZUKI車用
ウィンカーリレー
取り出し3Pカプラー**
090010-SU:
・・・¥420 (本体価格¥400)



インジケータースタビライザー
090010-IS: ・・・¥840 (本体価格¥800)
リレー交換による
ハザード状態の改善に。

本品はLEDウィンカー装着時に、以下のようなウィンカーインジケーターランプ及びウィンカー点滅の誤作動を補正するパーツです。

誤作動の例

- ・ウィンカー左右どちらのスイッチを押してもハザード状態になる。
- ・ウィンカー点滅の【減】の時に完全に消えない。

その他下記のような症状の改善にもご使用いただけます。
・ウィンカーとウィンカーインジケーターが交互に点灯するのを同時点灯化へ。
・ウィンカーインジケーターをバルブ電球からLEDに交換した際、片側ウィンカーでしか作動しない症状が出る車体の改善。