

ワイドワットポジションリレー 取り付け説明書

HONDA

CBR250R('11~'14),CB400SS(ALL)
XR250 MD30(ALL)

⚠ 注意 必ず取り付け、取り扱い前にお読みください。

POSH☆Faith製品を御買い上げいただき、誠にありがとうございます。

POSH☆Faith製品は全て以下の事を前提としております。

ご熟読の上、ご理解頂きますようお願いいたします。

- ・取り付けは、車両本体メーカーのサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を持ったメカニックにより行われること。
- ・商品は目的にあった正しい取り付け、取り扱いが行われること。
- ・道路交通法及び、道路運送車両法を厳守すること。
- ・運行前点検及び、保守整備を必ず行うこと。

※以上のことを必ずお守りください。



正しい取り付け、取り扱いが守れない使用において商品の品質に付いては保証できません。

又、POSH ☆Faithは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工費、整備費用やお車を使用出来なかった事による不便さ及び損失など、当社商品公費、当社商品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんのでご承知おきください。

取付け方法

ウインカーリレー及び関連部品等の 取り付け・取り外し方法は車両メーカー発行のサービスマニュアルをご参照ください。

- ① リレーの取り付け位置をご確認ください。（図1）
- ② 純正ウインカーポジションリレーをワイドワットウインカーポジションリレーと交換します。
固定には純正マウントラバーまたは、付属の取り付けバンドをご使用ください。
- ③ ウインカーポジションリレーのアースコードをメインハーネスに沿わせ取り回し、純正ボディーアースポイントの6mmのボルトで純正のアースコードと共に締めつけて下さい。（図2）
- ④ ポジションランプ・ウインカー、それぞれの機能が正常に作動することをご確認ください。



Motorcycle Modernize
POSH☆Faith
CO;LTD.

ポッシュフェイス株式会社 本社
大阪府堺市堺区南清水町1-7-14
TEL 072-229-2468
FAX 072-229-8351

東京支社
東京都東久留米市南町4-2-8
TEL 042-450-5444
FAX 042-450-5443

<http://www.posh-faith.co.jp>